


CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002



- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.53 m
- **Cote d'eau indiquée** → 8.17 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'Information** → photo de laisse de crue
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Arques (62)
- **Cours d'eau** → Basse Meldycke
- **Rive** → droite
- **Rue** → rue Henri Puype
- **Emplacement** → sur la façade de l'école de musique
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
 - Latitude : 50.732523
 - Longitude : 2.297312

DOCUMENTATION

CARACTERISTIQUES

- **Date de la crue** → 1er mars 2002



- **Matérialisation** → macaron officiel
- **Date de la crue de référence** → 1er mars 2002
- **Hauteur au sol** → 0.41 m
- **Cote d'eau indiquée** → 7.56 m NGF
- **Fiabilité** → bonne
- **Source d'Information** → photo pendant l'inondation
- **Etat physique** → bon état
- **Autres repères recensés** → non



- **Commune** → Arques (62)
- **Cours d'eau** → Basse Meldycke
- **Rive** → droite
- **Rue** → place Roger Salengro
- **Emplacement** → sur la façade de la maison du tourisme
- **Coordonnées GPS** (WGS84)
 - Latitude : 50.733956
 - Longitude : 2.295048

DOCUMENTATION